

服務項目	TGA熱重損失分析
使用儀器	熱重分析儀 (TGA)
檢測方法	TGA熱重損失分析測試作業程序
<b>服務範圍(內容)</b>	固體或液體樣品之熱重損失特性 (1) 溫度範圍：室溫 ~ 1000℃ (2) 加熱速率：0.1~200℃/分鐘 (3) 程式升溫或恆溫 (4) 流通氣體：a. 基本40c. c./min氮氣，b. 補充20c. c/min氮氣 or 10 c. c./min氧氣 (5) 樣品承載量：10mg或25mm <sup>3</sup>